

10-0-1 Llamado Estructural Basico. (Hasta 3 pisos)



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

17ma COMPAÑÍA DE BOMBEROS SANTIAGO

CONSTANCIA Y SERVICIO

N° Mensual: 20

N° Anual: 1115 Acto: 71 Área 0

**MIEMBROS HONORARIOS
CUERPO DE BOMBEROS DE
SANTIAGO**

- Jorge Heriberto Huerta Cañas

FECHA

5 de Diciembre de 2019

HORAS DE ACTO B-17

17:48 HORA DEL ACTO

17:58 HORA 6-3

18:49 HORA 6-9

19:24 HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: 7

HORAS DE ACTO BX-17

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS DE ACTO H-17

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS TRABAJADAS

Horas con Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

1 : MIEMBROS HONORARIOS

4 : HONORARIOS

9 : ACTIVOS

TOTAL : 14

LISTA LLENADA POR

Moreno Yáñez Javier Ignacio

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Claudio Esteban Valenzuela Cáceres (Capitán)
- Claudio Guillermo Vaca Saavedra (Ayud. Cmdcia.)
- Pedro Sergio Peña Ampuero (Intendente)
- Carlos Ernesto Muñoz Gutiérrez

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Gabriel Ignacio Huerta Castro (Tte 2°)
- Felipe Eduardo Huerta Torres (Tesorero)
- Monserrat Del Pilar Ortega Cuevas (Ayud. Dir.)
- Nicolas Ignacio Martínez Roa
- Liza Deneb Villanueva Bono
- Christian Jesus Castro Salirrosas
- Cristobal Andres Morales Delgado
- Nicolas Martin Aliste Carriel
- Valentina Jesus Martinez Roa

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Claudio Esteban Valenzuela Cáceres (capitán).	COMPAÑÍA	: 17° Compañía
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Jorge Heriberto Huerta Cañas		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Rio Quetro.	N°	: S/n.
ESQUINA DE	: Carmelito.	COMUNA	: Estacion Central
NATURALEZA DEL LOCAL	: Edificio Departamento.	N° 7-3	: 0
ORIGEN	: Cargador De Móvil.		
CAUSA	: Colchón De Habitación.		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA

: Se Trato De Fuego En Departamento.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

Nº	Elemento	Medición	Observación Medición
Sin información de mediciones.			

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
X					
Nº Pisos : 1	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Mediana

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

No Aplica.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

No Aplica.

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

Propios Del Lugar.

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

No Aplica.

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

No Aplica.

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
Cabo 1º	Francisco	Lagos	Gomez	58 Com	Rp071

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	Nº Asisten	Máquinas	Compañía	Nº Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

FIRMAS RESPONSABLES

Voluntario a Cargo
Jorge Heriberto Huerta Cañas

Teniente de Guardia

Responsable del Parte
Javier Ignacio Moreno