

CLAVE DE ASISTENCIA :

FECHA DEL ACTO: 12 de Agosto de 2024

10-0 Incendio Estructural



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

PRIMERA COMPAÑÍA
CONSTANCIA y DISCIPLINA

Nº Mensual:14
Nº Anual:196 Acto: 18 Área 10

MIEMBROS HONORARIOS DE
LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES

Sin Miembros Honorarios

FECHA

12 de Agosto de 2024

HORAS DE ACTO B-1

13:00 HORA DEL ACTO

13:24 HORA 6-3

14:11 HORA 6-9

15:56 HORA 6-10

9 : Cantidad Voluntarios

F. Pezo : Conductor

44956.00 : Kilometraje

0.00 : Horas Motor

0.00 : Horas Bomba

HORAS DE ACTO BX1

12:40 HORA DEL ACTO

13:01 HORA 6-3

15:12 HORA 6-9

15:49 HORA 6-10

9 : Cantidad Voluntarios

E. Arriaga: Conductor

17473.00 : Kilometraje

0.00 : Horas Motor

0.00 : Horas Bomba

HORAS TRABAJADAS

02 Horas con 11 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

4 : HONORARIOS

5 : ACTIVOS

TOTAL : 9

LISTA LLENADA POR

Mora Bustamante Jonathan Patricio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Comandante Alexis Rivera Dominguez.	COMPAÑÍA	: 2º Compañía
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Felipe Andrés López Flores		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Posta Torre Dorada, Sector Torre Dorada.	Nº	: .
ESQUINA DE	: .	COMUNA	: Santa Juana
NATURALEZA DEL LOCAL	: .	Nº 7-3	: 0
ORIGEN	: .		
CAUSA	: .		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA

: incendio multi compartimental en fase de incremento en estructura de material solido de una planta, se trabajo en control de incendio, cortar propagación y remoción de escombros.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

Nº	Elemento	Medición	Observación Medición
Sin información de mediciones.			

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
X					
Nº Pisos : 1	Living Comedor : 0	Baños : 2	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 2	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Mediana

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

Entre Techo Totalmente Consumido.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Municipalidad De Santa Juana, Rut 69.151.400-5

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS

OTROS DATOS DE INTERES

: Voluntario Honorario Francisco Brabo Duran Sufre Contusion En Rodilla Derecha, Voluntario Rechaza Traslado A Centro Asistencial, Pitón Protek De Corte Rapido, Galonaje Regulable Y Multi Patron Adaptado A 52mm Sufre Desperfecto En Selector De Boquilla.

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	Nº Asisten	Máquinas	Compañía	Nº Asisten	Máquinas
2º Compañía	3	BF-2			

FIRMAS RESPONSABLES

☒

Voluntario a Cargo
Felipe Andrés López Flores
Capitán

Teniente de Guardia

☒

Responsable del Parte
Jonathan Patricio Mora