

CLAVE DE ASISTENCIA :

FECHA DEL ACTO: 1 de Septiembre de 2024

10-0 Incendio Estructural



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

PRIMERA COMPAÑÍA
CONSTANCIA y DISCIPLINA

Nº Mensual 2
Nº Anual 212 Acto: 21 Área 10

MIEMBROS HONORARIOS DE
LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES

Sin Miembros Honorarios

FECHA

1 de Septiembre de 2024

HORAS DE ACTO B-1

12:32 HORA DEL ACTO

12:37 HORA 6-3

15:29 HORA 6-9

15:43 HORA 6-10

15 : Cantidad Voluntarios

J. Mora : Conductor

45113.00 : Kilometraje

0.00 : Horas Motor

0.00 : Horas Bomba

HORAS DE ACTO BX1

13:06 HORA DEL ACTO

13:09 HORA 6-3

15:20 HORA 6-9

15:40 HORA 6-10

15 : Cantidad Voluntarios

E. Arriaga: Conductor

17625.00 : Kilometraje

0.00 : Horas Motor

0.00 : Horas Bomba

HORAS TRABAJADAS

02 Horas con 11 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

2 : HONORARIOS

13 : ACTIVOS

TOTAL : 15

LISTA LLENADA POR

Mora Bustamante Jonathan Patricio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Comandante Alexis Rivera Dominguez.	COMPAÑÍA	: 2º Compañía
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Nicolás Alejandro Ponce Ramirez		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Poblacion Nuevo Amanecer	Nº	: .
ESQUINA DE	: .	COMUNA	: Santa Juana
NATURALEZA DEL LOCAL	: .	Nº 7-3	: 0
ORIGEN	: .		
CAUSA	: .		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA

: incendio de vivienda en libre combustión, con propagación a 2 viviendas, se trabajó en control de incendio, ventilación y corte de propagación.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

N°	Elemento	Medición	Observación Medición
Sin información de mediciones.			

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICÓ EL INICIO DEL FUEGO (Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGÓN ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METÁLICA	OTROS
N° Pisos : 2	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Grande

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS (especificar).

Primera Vivienda Totalmente Destruída Por Las Llamas, Segunda Y Tercera Vivienda Daño Total En Segundo Piso Por Radiación Y Conducción.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

2 Viviendas Colindantes.

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

Información Adicional: Voluntario Hans Nuñez Salinas Sufre Caída a Nivel Con Contusión Lumbar, por lo cual el Comandante Del Incidente Tte 1° De La Segunda Compañía Sr: Hector Bravo Escalona Solicita La Presencia De Unidad Samu La Cual Controla Y Traslada Al Voluntario. Al Momento De Ocupar La Motomoladora (tronzadora) Esta Sufre Un Desperfecto En Su Acelerador El Cual Imposibilita El Uso De Esta. También 2 Mangueras De 52mm Sufrieron Rupturas Por Quemaduras. También Un Hacha De Bombero Quedo Inutilizada Por Estar Expuesta A Altas Temperaturas Durante El Trabajo En El Incendio.

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Verónica Nova: 11.958.272-5 Guido Robles: 10.121.195-0 Janned Del Río: 13.800.420-1

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaría	Movil
Sargento 2do	Felipe	Caceres		Villa Mora	Z8754

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑÍAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
2° Compañía	0	B-2 BF-2			

FIRMAS RESPONSABLES



Voluntario a Cargo
Nicolás Alejandro Ponce Ramirez
Teniente Segundo

Teniente de Guardia

Responsable del Parte
Jonathan Patricio Mora