

10-0 Incendio Estructural



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

1ra Compañía "Ignacio E. López Varela" Bomba Reino de Bélgica

Constancia y Disciplina

N° Mensual: 11

N° Anual: 175 Acto: 12 Área 0

**MIEMBROS HONORARIOS DE
LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES**

Sin Miembros Honorarios

FECHA

21 de Julio de 2023

HORAS DE ACTO B-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS DE ACTO BX1

11:34 HORA DEL ACTO

11:37 HORA 6-3

12:37 HORA 6-9

12:47 HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: 11

HORAS DE ACTO R-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS TRABAJADAS

Horas con Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

4 : HONORARIOS

7 : ACTIVOS

TOTAL : 11
LISTA LLENADA POR

Baeza Neira Débora Yinett

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- González Duran Hector Mauricio ()
 - Núñez De La Fuente Luis Alberto ()
 - Bravo Duran Francisco Eduardo ()
 - López Flores Felipe Andrés (Intendente)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Seguel Montecinos Mauricio Alexander ()
 - Mora Bustamante Jonathan Patricio
 - Escalona Silva Jasmín Elena (Tte 1°)
 - Ponce Ramirez Nicolás Alejandro (Tte 2°)
 - Pino Reyes Alondra Lisolet ()
 - Ríos Guzmán Leonardo Patricio (Tte 3°)
 - Baeza Neira Débora Yinett

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Comandante Jhonathan Nuñez Pacheco	COMPAÑÍA	: Comandancia
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Jasmín Elena Escalona Silva		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Población Baquedano, Pasaje Poduco	N°	: 918
ESQUINA DE	: .	COMUNA	: Santa Juana
NATURALEZA DEL LOCAL	: .	N° 7-3	: 0
ORIGEN	: .		
CAUSA	: .		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA

: Inflamación De Estufa Afectando Entretecho Y Comprometiendo 2 Viviendas. Se Trabaja En Extinción Del Fuego Y Ventilación.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

Nº	Elemento	Medición	Observación Medición
Sin información de mediciones.			

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
Nº Pisos : 2	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : No Se Trabajó

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

No Se Registra.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

No Se Registra.

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

No Se Registra.

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

No Se Registra.

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

No Se Registra.

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Nelson	Ríos		Rpdg55

OTRAS FUERZAS

: .

OTROS DATOS DE INTERES

: 6-20 38-1 Km Salida 14812 Km De Llegada 14816. Datos De Los Afectados Por El Incendio: Marta Melgarejo, Rut: 11100072-7 ; Yanet Cuevas, Rut: 15190473-4.

COMPAÑÍAS ASISTENTES

Compañía	Nº Asisten	Máquinas	Compañía	Nº Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

FIRMAS RESPONSABLES



Villagra Rojas Felipe Andrés
Capitán



Mora Bustamante Jonathan Patricio
Ayudante Compañía