

10-0 Incendio Estructural



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

1ra Compañía "Ignacio E. López Varela" Bomba Reino de Bélgica

Constancia y Disciplina

N° Mensual: 16

N° Anual: 218 Acto: 21 Área: 0

**MIEMBROS HONORARIOS DE
LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES**

Sin Miembros Honorarios

FECHA

17 de Noviembre de 2022

HORAS DE ACTO B-1

12:10 HORA DEL ACTO

12:12 HORA 6-3

12:27 HORA 6-9

12:48 HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: 9

HORAS DE ACTO BX1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS DE ACTO R-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS TRABAJADAS

Horas con Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

0 : HONORARIOS

9 : ACTIVOS

TOTAL : 9
LISTA LLENADA POR

Ruiz Hernandez Mariano Alexis

VOLUNTARIOS HONORARIOS

Sin Voluntarios Honorarios

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- López Flores Francisco Enrique ()
- López Flores Felipe Andrés (Director.)
- Salazar Erices Juan José ()
- Molina Castro Luis Manuel ()
- Catalán Parra Francisco Ignacio (Tte 2º)
- Escalona Silva Jasmín Elena ()
- Ponce Ramírez Kevin Isaac ()
- Ruiz Hernandez Mariano Alexis
- Ponce Ramírez Nicolás Alejandro (Tesorero)

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Jhonathan Nuñez Pacheco	COMPAÑÍA	: Comandancia
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Francisco Ignacio Catalán Parra		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Lautaro	N°	: 1050
ESQUINA DE	: N/i	COMUNA	: Santa Juana
NATURALEZA DEL LOCAL	: Vivienda	N° 7-3	: 0
ORIGEN	: N/i		
CAUSA	: Inflamación De Ducto De Chimenea		
RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA	: Inflamación De Ducto De Chimenea Al Interior De Vivienda. Se Trabaja En Verificación.		

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

N°	Elemento	Medición	Observación	Medición
----	----------	----------	-------------	----------

Sin información de mediciones.

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : No Se Trabajó

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Marcelo Vergara 17.789.589-k

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES : Km Salida: 43244,7; Km Llegada: 43252,3; Conductor: 38-1

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

FIRMAS RESPONSABLES




JONATHAN MORA BUSTAMANTE
 Capitán

Mora Bustamante Jonathan Patricio
 Capitán




RICARDO GONZALEZ MORA
 Ayudante

González Mora Ricardo Sebastián
 Ayudante Compañía