

10-0 Incendio Estructural



**CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA**

1ra Compañía "Ignacio E. López Varela" Bomba Reino de Bélgica

Constancia y Disciplina

N° Mensual 5

N° Anual 54 Acto: 2 Área 0

**MIEMBROS HONORARIOS DE LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES**

- Muñoz Astudillo Reynaldo Arturo ( )

**FECHA**

5 de Marzo de 2023

**HORAS DE ACTO B-1**

20:53 HORA DEL ACTO

20:56 HORA 6-3

21:18 HORA 6-9

21:19 HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: 11

**HORAS DE ACTO BX1**

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

**HORAS DE ACTO R-1**

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

**HORAS TRABAJADAS**

Horas con Minutos.

**RESUMEN DE ASISTENCIA**

1 : MIEMBROS HONORARIOS

2 : HONORARIOS

8 : ACTIVOS

**TOTAL : 11**

**LISTA LLENADA POR**

Oñate Vergara Pamela Thalía

**VOLUNTARIOS HONORARIOS**

- Núñez De La Fuente Luis Alberto ( )

- Pezo Mardones Freddy Mauricio ( )

**VOLUNTARIOS ACTIVOS**

- Molina Castro Luis Manuel ( )

- Valenzuela Palma Bernardo Javier ( )

- Catalán Parra Francisco Ignacio ( )

- Yañez Vallejos Juan Carlos ( )

- Pezo Mosquera Diego Ignacio ( )

- Ponce Ramirez Nicolás Alejandro ( Tte 2° )

- Pino Reyes Alondra Lisolet ( )

- Ríos Guzmán Leonardo Patricio ( Tte 3° )

**DATOS GENERALES**

AL MANDO DEL CUERPO : Jhonathan Nuñez Pacheco COMPAÑÍA : Comandancia

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Leonardo Patricio Ríos Guzmán

DIRECCIÓN (CALLE) : Jose Cardenio Avello N° : 84

ESQUINA DE : . COMUNA : Santa Juana

NATURALEZA DEL LOCAL : Vivienda N° 7-3 : 0

ORIGEN : Recalentamiento De Calefont

CAUSA : Recalentamiento De Calefont

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA : Recalentamiento De Calefont Con Propagacion A Tabique De Pared.se Trabaja En Conjunto 2da Compañía En Verificacion De Propagacion A Tabique Y Finiquitacion .

**INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)**

N°	Elemento	Medición	Observación	Medición
----	----------	----------	-------------	----------

Sin información de mediciones.

### DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : No Se Trabajó

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

### FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

### MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES

: Km Salida: 44520.3 ; Km Llegada:44520,9 ; Conductor: 124

### COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

### FIRMAS RESPONSABLES



Villagra Rojas Felipe Andrés  
Capitán



Oñate Vergara Pamela Thalía  
Ayudante Compañía