

10-8 Llamado No Clasificado



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

1ra Compañía "Ignacio E. López Varela" BombReino de Bélgica

Constancia y Disciplina

N° Mensual: 15N° Anual: 91 Acto: 1 Área: 0
**MIEMBROS HONORARIOS DE
LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES**

Sin Miembros Honorarios

FECHA

28 de Abril de 2023

HORAS DE ACTO B-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS DE ACTO BX1

12:48 HORA DEL ACTO

12:56 HORA 6-3

15:09 HORA 6-9

15:20 HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: 10

HORAS DE ACTO R-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS TRABAJADAS

Horas con Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

2 : HONORARIOS

8 : ACTIVOS

TOTAL : 10
LISTA LLENADA POR

Oñate Vergara Pamela Thalía

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Comandante Jhosaphat Nuñez Pacheco	COMPAÑÍA	: Comandancia
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Jasmín Elena Escalona Silva		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Villa San Felipe	N°	: .
ESQUINA DE	: .	COMUNA	: Santa Juana
NATURALEZA DEL LOCAL	: Lluvias	N° 7-3	: 0
ORIGEN	: Lluvias		
CAUSA	: Lluvias		
RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA	: Inundacion De Interseccion Por Colapso De Recolector De Agua Lluvia.		

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

N°	Elemento	Medición	Observación	Medición
Sin información de mediciones.				

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros : 0

MAGNITUD : No Se Trabajó

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

No Existe

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

No Existe

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

No Existe

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

No Existe

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

No Existe

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES : Conductor Bx-1 38-1, Trabajo Realizado Por Bomberos: Trabajo Con Motobomba Para Extracción Del Agua.

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

FIRMAS RESPONSABLES



Villagra Rojas Felipe Andrés
Capitán



Oñate Vergara Pamela Thalía
Ayudante Compañía