

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-1 Llamado A Vehiculos

FECHA DEL ACTO: 16 de Marzo de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

**10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"**

ACTO: 6 PARTE: 177 ÁREA 9

"PATRIA Y TRABAJO"

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Orfali Mejías Mauricio Andrés (maquinista.)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Figueroa Ramirez Diego Andres
- Riquelme Jerez Marcelo Ignacio
- Troncoso Montuschi Gonzalo Ignacio (ayud. Cia.)
- Troncoso Montuschi Sebastian Ignacio

FECHA

16 de Marzo de 2018

HORAS DE ACTO B-10

09:54 : HORA 6-0

10:00 : HORA 6-3

10:11 : HORA 6-9

10:19 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 11 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

1 : HONORARIOS

4 : ACTIVOS

TOTAL : 5

LISTA LLENADA POR

Troncoso Montuschi Gonzalo Ignacio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Sebastian Ignacio Troncoso Montuschi (activo). **COMPAÑÍA** : 10° Compañía

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Marcelo Ignacio Riquelme Jerez

DIRECCIÓN (CALLE) : Santa Rosa **N°** : F 2216

ESQUINA DE : Bio Bio **COMUNA** : Santiago

NATURALEZA DEL LOCAL : Vía Pública

ORIGEN : Motor

CAUSA : Rotura De Manguera De Agua

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA : Se Trató De Emanación De Vapores De Agua Al Contacto De Agua Con Motor Producto De Rotura De Manguera En Bus De Locomoción Colectiva. Bomberos No Trabaja

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

Volvo V9, Patente Zn5550

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Luis Rojas Hidalgo, 14.438.812-7, Conductor

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Ricardo	Ayala	Muñoz	11

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste Décima Compañía