

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-0-1 Llamado Estructural Basico

FECHA DEL ACTO: 23 de Marzo de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"
"PATRIA Y TRABAJO"

ACTO: 24 PARTE: 188 ÁREA 0

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "
" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

- Hidalgo Peroldo Santiago

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Lagos Ruiz Luis Felipe (tte 1°)
- Martínez Hermosilla Daniel Alejandro
- Schmeisser Arriagada Washington (intendente)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Alvarez Molina Felipe Armando (ayud. Cap.)
- Santana Rivero Francisco Javier
- Silva Martinez Hector (ayud. Dir.)

FECHA

23 de Marzo de 2018

HORAS DE ACTO BX-10

14:31 : HORA 6-0

14:34 : HORA 6-3

14:56 : HORA 6-9

15:05 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 22 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

1 : MIEMBROS HONORARIOS

3 : HONORARIOS

3 : ACTIVOS

TOTAL : 7

LISTA LLENADA POR

Silva Martinez Hector

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Luis Felipe Lagos Ruiz (teniente Primero).	COMPAÑÍA	: 10° Compañía
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Daniel Alejandro Martínez Hermosilla		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Copiapo	N°	: 356
ESQUINA DE	: Madrid	COMUNA	: Santiago
NATURALEZA DEL LOCAL	: Local Comercial		
ORIGEN	: Plasticos De Revestimiento Electrico		
CAUSA	: Recalentamiento - Falla Electrica Interna No Determinada.		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA: Se Trató De Fuego En Ducto De Ventilacion De Horno De Pintura En Taller Mecanico Por Falla Electrica Interna No Determinada.

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Pequeña

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

No Hay.-

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

No Hay.-

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

Propios Al Lugar.-

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

No Se Logra Determinar.-

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Manuel Letelier Quinteros Vol. Novena Compañía, 14.345.099-6

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Mario	Toro	Gonzales	8

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
7° Compañía	3	Q-7	3° Compañía	3	B-3