

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-1 Llamado A Vehiculos

FECHA DEL ACTO: 16 de Abril de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

**10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"**

ACTO: 7 PARTE: 230 ÁREA 0

"PATRIA Y TRABAJO"

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

- Hidalgo Peroldo Santiago

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Araya Ibarra Mauricio Leonardo (capitán)
- Lagos Ruiz Luis Felipe (tte 1°)
- Orfali Mejías Mauricio Andrés (maquinista.)
- Schmeisser Arriagada Washington (intendente)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Alarcon Carrasco Fernando Matias
- Coopman Sanchez Lucas Agustin
- Peralta Sáez Nicolás Héctor Eduardo (tte 3°)
- Santana Rivero Francisco Javier

FECHA

16 de Abril de 2018

HORAS DE ACTO BX-10

18:36 : HORA 6-0

18:39 : HORA 6-3

19:02 : HORA 6-9

19:08 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 23 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

1 : MIEMBROS HONORARIOS

4 : HONORARIOS

4 : ACTIVOS

TOTAL : 9

LISTA LLENADA POR

Santana Rivero Francisco Javier

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Nicolás Héctor Eduardo Peralta Sáez (teniente Ter
cero). **COMPAÑÍA** : 10° Compañía

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Mauricio Andrés Orfali Mejías

DIRECCIÓN (CALLE) : San Diego **N°** : 886

ESQUINA DE : Coquimbo **COMUNA** : Santiago

NATURALEZA DEL LOCAL : Autobus Transantiago

ORIGEN : Balatas De Freno.

CAUSA : Recalentamiento.

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA: Se Trato De Recalentamiento De Balatas De Freno. Bomberos Trabajo En Enfriamiento.

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

Marca:volvo Modelo:mondego Wa8061

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Mario Paredes Alarcon 7109972-5

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES : Voluntario : Nicolas Espinosa

COMPAÑÍAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste Décima Compañía