

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-0 Incendio Estructural

FECHA DEL ACTO: 19 de Marzo de 2024



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

PRIMERA COMPAÑÍA

CONSTANCIA y DISCIPLINA

N° Mensual:19

N° Anual:59 Acto: 2 Área 1

MIEMBROS HONORARIOS DE LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- López Flores Felipe Andrés (Intendente)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Salazar Ericés Juan José (Inspector)
- Molina Castro Luis Manuel
- Yañez Vallejos Juan Carlos
- Baeza Neira Débora Yinett

FECHA

19 de Marzo de 2024

HORAS DE ACTO BX1

06:38 HORA DEL ACTO

06:53 HORA 6-3

13:27 HORA 6-9

14:34 HORA 6-10

2 : Cantidad Voluntarios

E. Arriaga: Conductor

16249.00 : Kilometraje

6.00 : Horas Motor

3.00 : Horas Bomba

HORAS TRABAJADAS

06 Horas con 34 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

1 : HONORARIOS

4 : ACTIVOS

TOTAL : 5

LISTA LLENADA POR

López Flores Felipe Andrés

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Alexis Rivera Dominguez COMPAÑÍA :Comandancia

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Felipe Andrés López Flores

DIRECCIÓN (CALLE) : Las Cachañas N° : .

ESQUINA DE : Limite Con Con Espigado COMUNA : Santa Juana

NATURALEZA DEL LOCAL : Vivienda N° 7-3 : 1

ORIGEN : Se Desconoce

CAUSA : Se Desconoce

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA : incendio estructural de vivienda, de material ligero y en fase de decaimiento, con una persona al interior. se trabajo en la liquidación de puntos calientes y remoción de escombros.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

Nº	Elemento	Medición	Observación Medición
----	----------	----------	----------------------

Sin información de mediciones.

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
			X		
N° Pisos : 1	Living Comedor : 1	Baños : 1	Logia : 1	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 1	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 1	Cuarto de Cocina : 1	Bodega : 1	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Mediana

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

Vivienda Totalmente Consumida Por Las Llamas

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

Bodega.

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Maria Cuevas Cuevas 87 Años Rut 8.214.833-3

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
Sargento Iro	Hector	Quilaquil	Calfuqueo	Santa Juana	Z8754

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Nelson	Rios		Rpdg55

OTRAS FUERZAS : Labocar Z7545 Yobany Ule Teniente - Sml Gykl50 Andres Riquelme Vera

OTROS DATOS DE INTERES : Al Llegar Se Encontraba Una Brigada De Forestal Arauco Resguardando El Perimetro Del Incendio.

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
2° Compañía	3	BF-2			

FIRMAS RESPONSABLES



Voluntario a Cargo
Felipe Andrés López Flores
Intendente

Teniente de Guardia



Responsable del Parte
Felipe Andrés López