

10-0 Incendio Estructural



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

1ra Compañía "Ignacio E. López Varela" Bomba Reino de Bélgica

Constancia y Disciplina

N° Mensual 3

N° Anual: 184 Acto: 14 Área 0

**MIEMBROS HONORARIOS DE
LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES**

Sin Miembros Honorarios

FECHA

7 de Agosto de 2023

HORAS DE ACTO B-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS DE ACTO BX1

10:43 HORA DEL ACTO

10:53 HORA 6-3

11:49 HORA 6-9

12:10 HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: 9

HORAS DE ACTO R-1

--:-- HORA DEL ACTO

--:-- HORA 6-3

--:-- HORA 6-9

--:-- HORA 6-10

Cantidad Voluntarios: --

HORAS TRABAJADAS

Horas con Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

3 : HONORARIOS

6 : ACTIVOS

TOTAL : 9
LISTA LLENADA POR

Mora Bustamante Jonathan Patricio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Comandante Jhonathan Nuñez Pacheco	COMPAÑÍA	: Comandancia
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Nicolás Alejandro Ponce Ramirez		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Pasaje Los Alamos, Sector Parcelas De Unihue	N°	: 1409
ESQUINA DE	: .	COMUNA	: Santa Juana
NATURALEZA DEL LOCAL	: .	N° 7-3	: 0
ORIGEN	: .		
CAUSA	: .		
RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA	: Incendio De Entre Techo Por Recalentamiento De Ducto De Chimenea Controlado Por Bomberos.		

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

N°	Elemento	Medición	Observación	Medición
Sin información de mediciones.				

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
			X		
N° Pisos : 1	Living Comedor : 0	Baños : 1	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 1	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Pequeña

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

Todo El Techo De Aproximadamente 6x3 Mt

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

Estufa Amesti A Combustion Lenta

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Ximena Solis 60 Años12.120.063-5

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Cristian	Unda	Jara	Rlvh99

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES : 6-20: 38-1 Km Salida 14855 Km Llegada14861

COMPAÑÍAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

FIRMAS RESPONSABLES

Villagra Rojas Felipe Andrés
Capitán

Mora Bustamante Jonathan Patricio
Ayudante Compañía