

CLAVE DE ASISTENCIA :

FECHA DEL ACTO: 22 de Noviembre de 2017

10-0-2 Llamado Estructural Edificio (de 4 O Mas Pisos)



**CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO**

**10ma COMPAÑÍA  
"BOMBA ESPAÑA"**

**ACTO: 9 PARTE: 109 ÁREA 9**

**"PATRIA Y TRABAJO"**

**MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO**

**" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "**

**" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "**

**MIEMBROS HONORARIOS**

**10ma COMPAÑÍA**

Sin Miembros Honorarios

**VOLUNTARIOS HONORARIOS**

- Gana Jeraldo Daniel Esteban  
- Madrid Salazar Leandro Ramón  
- Martinez Villalba Juan Carlos (tte 2°)

**VOLUNTARIOS ACTIVOS**

- Fuentes Pezoa Francisco (secretario)

**FECHA**

22 de Noviembre de 2017

**HORAS DE ACTO B-10**

18:10 : HORA 6-0

18:14 : HORA 6-3

18:30 : HORA 6-9

18:44 : HORA 6-10

**HORAS TRABAJADAS**

0 Horas con 16 Minutos.

**RESUMEN DE ASISTENCIA**

0 : MIEMBROS HONORARIOS

3 : HONORARIOS

1 : ACTIVOS

**TOTAL : 4**

**LISTA LLENADA POR**

Fuentes Pezoa Francisco

**DATOS GENERALES**

<b>AL MANDO DEL CUERPO</b>	: Leandro Ramón Madrid Salazar	<b>COMPAÑÍA</b>	: 10° Compañía
<b>A CARGO DE LA COMPAÑÍA</b>	: Daniel Esteban Gana Jeraldo		
<b>DIRECCIÓN (CALLE)</b>	: Padre Alonso De Ovalle	<b>N°</b>	: 679
<b>ESQUINA DE</b>	: Santa Rosa	<b>COMUNA</b>	: Santiago
<b>NATURALEZA DEL LOCAL</b>	: Departamento De Edificio De Departamentos		
<b>ORIGEN</b>	: Madera De Mueble		
<b>CAUSA</b>	: Conduccion De Calor Por Llama De Vela.-		

**RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA:** Se Trato De Fuego En Dormitorio De Departamento, En Madera De Mueble Tipo Velador Por Conduccion De Calor De Llama De Vela, Por Volcamiento De Este. A La Llegada De Bomberos El Fuego Fue Extinto Por El Morador. Se Revisa No Encontrando Riesgos Asociados. Se Deja Recomendaciones.-

#### DATOS DE EMERGENCIA

**LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO**(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

#### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 1	Living Comedor : 1	Baños : 1	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 2	Cuarto de Cocina : 1	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

**MAGNITUD :** No Se Trabajó

**DAÑOS EN EL INMUEBLE** (especificar).

No Hay.-

**OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO** (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

No Hay.-

**EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS**

Propios Al Lugar.-

**MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO**

Vela, No Se Logra Determinar Marca.-

**IDENTIFICACIÓN OCUPANTES**

Jose Otarola Rut 115530429

#### FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaría	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

#### MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Nicolas	Jara	Delgado	T10

**OTRAS FUERZAS** :

**OTROS DATOS DE INTERES** :

#### COMPAÑÍAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
15° Compañía	2	MX-15	8° Compañía	3	Q-8
5° Compañía	5	B-5 M-5			