## **CLAVE DE ASISTENCIA:**

10-4 Rescate Vehicular



### CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

## PRIMERA COMPAÑÍA

CONSTANCIA y DISCIPLINA

N° Mensual<u>:14</u> N° Anual<u>:224</u> Acto: <u>41</u> Área <u>:0</u>

## MIEMBROS HONORARIOS DE LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES

Sin Miembros Honorarios

### **FECHA**

15 de Septiembre de 2024

### HORAS DE ACTO R-1

23:30 HORA DEL ACTO

23:35 HORA 6-3

23:52 HORA 6-9

00:05 HORA 6-10

13 : Cantidad Voluntarios

J. Mora : Conductor

6897.00 : Kilometraje 0.00 : Horas Motor

0.00 : Horas Bomba

## HORAS TRABAJADAS

00 Horas con 17 Minutos.

## RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

4 : HONORARIOS 10 : ACTIVOS

TOTAL: 14

## LISTA LLENADA POR

Mora Bustamante Jonathan Patricio

### VOLUNTARIOS HONORARIOS VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Núñez De La Fuente Luis Alberto
- Bravo Duran Francisco Eduardo
- López Flores Francisco Enrique
- López Flores Felipe Andrés ( Capitán )
- Mora Bustamante Jonathan Patricio
- Catalán Parra Francisco Ignacio
- Silva Escalona Jasmín Elena ( Tte 1° )
- Ponce Ramirez Nicolás Alejandro ( Tte  $2^\circ$  )
- Salas Parra Diego
- Pino Reyes Alondra Lisoleth
- Ríos Guzmán Leonardo Patricio ( Tte  $3^\circ$  )
- Gonzalez Unda Daniel Alexander ( Secretario )
- Quezada Rios Javiera Elizabeth
- Rolan Arevalo Oscar

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Comandante Alexis Rivera Dominguez.

COMPAÑÍA

:2° Compañía

A CARGO DE LA COMPAÑÍA

: Felipe Andrés López Flores

: Camino Rio Lia Km 3

N°

ESOUINA DE

COMUNA

: Santa Juana

:.

N° 7-3

: 0

: .

NATURALEZA DEL LOCAL

DIRECCIÓN (CALLE)

: Rescate De Personas

CAUSA

CAUSA

ORIGEN

:.

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA

LLA

: colision de 2 vehiculos menores 2 lesionados verdes.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

N° Elemento Medición Observación Medición

: NO

Sin información de mediciones.

# DATOS DE RESCATES

SE TRABAJO CON PACIENTES?

N° LESIONADOS CON QUE SE TRABAJÓ : 0

<sup>o</sup> Marca	Mode	elo	Patente		Nombre Chofer				Rut. Chofer	
n Datos de Vehiculo	os Involucrados									
ESIONADOS										
Nombre			RUT		Edad	Edad Sexo			Ubicación	
Aracely Lagos			18.855.280-3		28	F	Conduc			
Jordan Guzman			20.695.875-k		23	M	Copilot	0		
MBULANCIAS										
° Institución			Movil		A Cargo			N° Lesionados		
1 Samu Santa Juana		Rwsb84		Rofrigo	•				2	
TROS INMUEBL	ES O ARTEFACTO	S AFECTAD	OS POR EL AC	CCIDENTE	(Indique	ocupantes	y/o dueños):			
UERZAS POLICIA	ALES AL MANDO									
Cargo	Nombre	Nombre		Apellido Mat			Comisaria		Movi	
Sargento 1ro			Quilaquil		Calfuqueo		Villa	Villa Mora Z		
IOVIL MUNICIPA							-			
Nombre				Apellio Apellio			lido Materno Movi			
TRAS FUERZAS		:								
TROS DATOS DE INT		:								
OMPAÑIAS ASIS										
		Máquinas	inas Com		ñía N° Asisten ☐		M	Máquinas		
olo Asiste la Compa	ñía									
			VDIALG DEGDO	NG L DI EG						
		F	IRMAS RESPO	DNSABLES						
	$\boxtimes$						$\boxtimes$			
Volun		Teniente de Guardia				Responsable del Parte				
						Jona	Jonathan Patricio Mora			
Felipe And	drés López Flores Capitán									