

CLAVE DE ASISTENCIA :

FECHA DEL ACTO: 20 de Octubre de 2024

10-0 Incendio Estructural



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

PRIMERA COMPAÑÍA

CONSTANCIA y DISCIPLINA

Nº Mensual: 16  
Nº Anual: 254 Acto: 27 Área 10

MIEMBROS HONORARIOS DE LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- López Flores Felipe Andrés ( Capitán )
- Cleveland Figueroa Ihan Marcel

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Mora Bustamante Jonathan Patricio
- Silva Escalona Jasmín Elena ( Tte 1º )
- Ruiz Hernandez Mariano Alexis ( Tesorero )
- Ponce Ramirez Nicolás Alejandro ( Tte 2º )
- Salas Parra Diego
- Fernandez Burdiles Rodrigo Ivan
- Gonzalez Unda Daniel Alexander ( Secretario )
- Rolan Arevalo Oscar
- Gutierrez Urbina Carlos Elias

FECHA

20 de Octubre de 2024

HORAS DE ACTO B-1

21:30 HORA DEL ACTO

21:59 HORA 6-3

23:10 HORA 6-9

00:00 HORA 6-10

11 : Cantidad Voluntarios

N. Ponce : Conductor

45211.00 : Kilometraje

0.00 : Horas Motor

0.00 : Horas Bomba

HORAS TRABAJADAS

01 Horas con 11 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

2 : HONORARIOS

9 : ACTIVOS

TOTAL : 11

LISTA LLENADA POR

Mora Bustamante Jonathan Patricio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Alexis Rivera Dominguez(comandante). COMPAÑÍA : 2º Compañía

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Diego Salas Parra

DIRECCIÓN (CALLE) : Ruta De La Madera Km 74 Sector San Roque. Nº : .

ESQUINA DE : . COMUNA : Santa Juana

NATURALEZA DEL LOCAL : . Nº 7-3 : 0

ORIGEN : .

CAUSA : .

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA : incendio en fase de libre cobustion que afecta vivienda y parte de local comercial.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

Nº	Elemento	Medición	Observación Medición
----	----------	----------	----------------------

Sin información de mediciones.

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
			X		
N° Pisos : 1	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Grande

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

Consumida Totalmente.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

#### FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

#### MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

#### COMPAÑÍAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste la Compañía

#### FIRMAS RESPONSABLES



Voluntario a Cargo  
Diego Salas Parra  
Teniente Cuarto

Teniente de Guardia

Responsable del Parte  
Jonathan Patricio Mora