

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-7 Llamado Electrico

FECHA DEL ACTO: 2 de Marzo de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"

"PATRIA Y TRABAJO"

ACTO: 3 PARTE: 137 ÁREA 0

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Gana Jeraldo Daniel Esteban

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Otarola Marin Juan Pablo
- Palma Lillo Patricio Fabian (tesorero)
- Parraguez Alarcon Simon Enrique

FECHA

2 de Marzo de 2018

HORAS DE ACTO B-10

09:37 : HORA 6-0

09:40 : HORA 6-3

10:45 : HORA 6-9

10:51 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

1 Horas con 5 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

1 : HONORARIOS

3 : ACTIVOS

TOTAL : 4

LISTA LLENADA POR

Orfali Mejías Mauricio Andrés

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Daniel Esteban Gana Jeraldo (honorario). COMPAÑÍA : 10° Compañía

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Patricio Fabian Palma Lillo

DIRECCIÓN (CALLE) : Lira, Vereda Oriente Frente Al N° : 900

ESQUINA DE : Coquimbo COMUNA : Santiago

NATURALEZA DEL LOCAL : Via Publica

ORIGEN : Revestimiento De Goma Cable Electrico En Camara Subterranea

CAUSA : Recalentamiento

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA : Recalentamiento De Revestimiento De Goma En Cable Electrico, En Camara Subterranea En Via Publica.

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Jose	Mancilla	Seura	13

OTRAS FUERZAS : Enel Jaime Lagos Movil 4107

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
7° Compañía	1	Q-7	10° Compañía	3	B-10