

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-0-1 Llamado Estructural Basico

FECHA DEL ACTO: 3 de Marzo de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

**10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"**

"PATRIA Y TRABAJO"

ACTO: 22 PARTE: 139 ÁREA 0

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

FECHA

3 de Marzo de 2018

HORAS DE ACTO B-10

05:40 : HORA 6-0

05:45 : HORA 6-3

06:28 : HORA 6-9

06:34 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 43 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

1 : HONORARIOS

9 : ACTIVOS

TOTAL : 10

LISTA LLENADA POR

Troncoso Montuschi Gonzalo Ignacio

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Jara Vega Marcial Sebastián
- Orfali Mejías Mauricio Andrés (maquinista.)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Alarcon Carrasco Fernando Matias
- Alvarez Molina Felipe Armando (ayud. Cap.)
- Palma Lillo Patricio Fabian (tesorero)
- Pardo Muñoz Rodrigo Iván
- Parraguez Alarcon Simon Enrique
- Peralta Sáez Nicolás Héctor Eduardo (tte 3°)
- Riquelme Jerez Marcelo Ignacio
- Troncoso Montuschi Gonzalo Ignacio (ayud. Cia.)

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: 7-02 Gonzalo Gutierrez	COMPAÑÍA	: 7° Compañía
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Nicolás Héctor Eduardo Peralta Sáez		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Tocornal	N°	: 288
ESQUINA DE	: Marín	COMUNA	: Santiago
NATURALEZA DEL LOCAL	: Casa Habitación		
ORIGEN	: Ropa		
CAUSA	: Vela		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA: Se Trató De Fuego En Casa Habitación Producto De Vela Que Se Quemaba Y Debajo Se Encontraba Ropa. A La Llegada De Bomberos El Fuego Se Encontraba Controlado. Bomberos Trabaja En Labores De Disminución De Temperatura

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 1	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Feliciano De La Fuente Chandía, 10.955.692-0, Arrendatario

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
Sub Tte	Catalina	Guerra		4	Rp3751

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Esteban	Urrutia	Jaue	10

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
7° Compañía	12	Q-7	3° Compañía	9	B-3