

CLAVE DE ASISTENCIA :

FECHA DEL ACTO: 3 de Abril de 2018

10-0-2 Llamado Estructural Edificio (de 4 O Mas Pisos)



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

10ma COMPAÑÍA  
"BOMBA ESPAÑA"

ACTO: 11 PARTE: 205 ÁREA 0

"PATRIA Y TRABAJO"

**MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO**

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

**MIEMBROS HONORARIOS**

10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

**VOLUNTARIOS HONORARIOS**

Sin Voluntarios Honorarios

**VOLUNTARIOS ACTIVOS**

- Figueroa Ramirez Diego Andres  
- Fuentes Pezoa Francisco (secretario)  
- Silva Martinez Hector (ayud. Dir.)

**FECHA**

3 de Abril de 2018

**HORAS DE ACTO B-10**

12:07 : HORA 6-0

12:12 : HORA 6-3

12:52 : HORA 6-9

12:58 : HORA 6-10

**HORAS TRABAJADAS**

0 Horas con 40 Minutos.

**RESUMEN DE ASISTENCIA**

0 : MIEMBROS HONORARIOS

0 : HONORARIOS

3 : ACTIVOS

**TOTAL : 3**

**LISTA LLENADA POR**

Silva Martinez Hector

**DATOS GENERALES**

AL MANDO DEL CUERPO	: Jorge Montes Salas	COMPAÑÍA	: 5° Compañía
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Francisco Fuentes Pezoa		
DIRECCIÓN (CALLE)	: San Francisco	N°	: 335/ Depto 319
ESQUINA DE	: Eleuterio Ramirez	COMUNA	: Santiago
NATURALEZA DEL LOCAL	: Departamento		
ORIGEN	: Plastico		
CAUSA	: Sobre Exposicion A Quemador		

**RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA**: Se Trato De De Recalentamiento De Plástico Producto De Conducción De Calor, En De partamento Tercer Piso. (319)

**DATOS DE EMERGENCIA**

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

### FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

### MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
--------	------------------	------------------	-------

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

### COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
----------	------------	----------	----------	------------	----------

Solo Asiste Décima Compañía