

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-0-1 Llamado Estructural Basico

FECHA DEL ACTO: 10 de Abril de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"

ACTO: 28 PARTE: 221 ÁREA 0

"PATRIA Y TRABAJO"

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Martinez Villalba Juan Carlos (director.)
- Planas Lizama Alfredo Eduardo (inspector)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Alvarez Molina Felipe Armando (ayud. Cap.)
- Coopman Sanchez Lucas Agustin
- Fuentes Pezoa Francisco (secretario)
- Otarola Marin Juan Pablo

FECHA

10 de Abril de 2018

HORAS DE ACTO B-10

15:57 : HORA 6-0

16:02 : HORA 6-3

16:19 : HORA 6-9

16:33 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 17 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

2 : HONORARIOS

4 : ACTIVOS

TOTAL : 6

LISTA LLENADA POR

Coopman Sanchez Lucas Agustin

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------|--|----------|---------------|
| AL MANDO DEL CUERPO | : Juan Aramayo Paladino | COMPAÑÍA | : 3° Compañía |
| A CARGO DE LA COMPAÑÍA | : Francisco Fuentes Pezoa | | |
| DIRECCIÓN (CALLE) | : Condell | N° | : 1397b |
| ESQUINA DE | : Caupolican | COMUNA | : Providencia |
| NATURALEZA DEL LOCAL | : Casa Habitacion | | |
| ORIGEN | : Comida Contenedida En Olla | | |
| CAUSA | : Recalentamiento, Sobre Exposición Al Quemador Por Descuido De Usuario. | | |

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA: Se Trato De Recalentamiento Y Sobre Exposición De Comida En Olla En Quemador De Cocina

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

| HORMIGON ARMADO | LADRILLO | ADOBE | MADERA | ESTR. METALICA | OTROS |
|-------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| N° Pisos : 0 | Living Comedor : 0 | Baños : 0 | Logia : 0 | Techos : 0 | Living : 0 |
| Sala de Estar : 0 | Balcón : 0 | Subterráneos : 0 | Comedor : 0 | Estudio : 0 | Oficina : 0 |
| Dormitorios : 0 | Cuarto de Cocina : 0 | Bodega : 0 | Patio : 0 | | Otros : |

MAGNITUD : No Se Trabajó

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Lorenzo Bazzi Veins Llamo Claudia Andrea Toro Solocera 9095916-6

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

| Cargo | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Comisaria | Movil |
|--------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Cabo 2 | Edward | Soto | Vasquez | 19 | Z5346 |

MOVIL MUNICIPAL

| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Movil |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| Alexis | Cruz | Ruiz | Par Poniente |

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

| Compañía | N° Asisten | Máquinas | Compañía | N° Asisten | Máquinas |
|-------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| 3° Compañía | 1 | B-3 | 10° Compañía | 4 | B-10 |