FECHA DEL ACTO: 17 de Abril de 2018

10-7 Llamado Electrico



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 10ma COMPAÑÍA "BOMBA ESPAÑA" "PATRIA Y TRABAJO"

ACTO: 5 PARTE: 233 ÁREA 0

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Alvarez Molina Felipe Armando (ayud. Cap.)

- Cabezas Ayala JoaquÍn Ignacio- Espinoza Gonzalez Nicolas Antonio

- Figueroa Ramirez Diego Andres- Gonzalez Figueroa Jorge Arturo

- Silva Martinez Hector (ayud. Dir.)

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

"LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

Sin Voluntarios Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

MIEMBROS HONORARIOS 10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

FECHA

17 de Abril de 2018

HORAS DE ACTO BX-10

08:55 : HORA 6-0 09:00 : HORA 6-3 09:22 : HORA 6-9 09:31 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 22 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0: MIEMBROS HONORARIOS

0: HONORARIOS

6: ACTIVOS

TOTAL: 6

Figueroa Ramirez Diego Andres

LISTA LLENADA POR

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Favian Zuñiga Fuentes COMPAÑÍA : 6º Compañía

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : JoaquÍn Ignacio Cabezas Ayala

DIRECCIÓN (CALLE) : General Gana N° : Frente Al 1401

ESQUINA DE : Lord Cochrane COMUNA : Santiago

NATURALEZA DEL LOCAL : Via Publica

ORIGEN : Plastico De Rebestimiento De Cables

CAUSA : Recalentamiento

 $\textbf{RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y}_{: \ Se \ Trato \ De \ Fuego} \ En \ Transformador \ En \ La \ Via \ Publica.$

LA CAUSA

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE HORMIGON ARMADO LADRILLO ADOBE MADERA ESTR. METALICA OTROS N° Pisos : 0 Living Comedor: 0 Baños: 0 Logia: 0 Techos: 0 Living: 0 Sala de Estar: 0 Balcón: 0 Subterráneos: 0 Comedor: 0 Estudio: 0 Oficina: 0 Dormitorios: 0 Cuarto de Cocina: 0 Bodega: 0 Patio: 0 Otros:

MAGNITUD: Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

BX-10

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

10° Compañía

| FUERZAS POLICIALES AL MANDO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------|------------|------------------|----------|-----------|-------|
| Cargo | Cargo Nombre | | Apellido Paterno | | Apel | Apellido Materno | | Comisaria | Movil |
| MOVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Nombre | Apellido Paterno | | | | | Apellido Materno | | | Movil |
| OTRAS FUERZAS | | | : | | | | | | |
| OTROS DATOS DE INTERES | | | : | | | | | | |
| COMPAÑIAS ASISTENTES | | | | | | | | | |
| Compañía | añía N° Asisten Máquinas | | Comp | oañía | N° Asisten | | Máquinas | | |

6° Compañía

Q-6