

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-7 Llamado Electrico

FECHA DEL ACTO: 18 de Abril de 2018



**CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO**

**10ma COMPAÑÍA  
"BOMBA ESPAÑA"**

**ACTO: 6 PARTE: 237 ÁREA 0**

**"PATRIA Y TRABAJO"**

**MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO**

**" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "**

**" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "**

**MIEMBROS HONORARIOS**

**10ma COMPAÑÍA**

- Hidalgo Peroldo Santiago

**FECHA**

18 de Abril de 2018

**HORAS DE ACTO B-10**

08:46 : HORA 6-0

08:50 : HORA 6-3

09:16 : HORA 6-9

09:24 : HORA 6-10

**HORAS TRABAJADAS**

0 Horas con 26 Minutos.

**RESUMEN DE ASISTENCIA**

1 : MIEMBROS HONORARIOS

1 : HONORARIOS

7 : ACTIVOS

**TOTAL : 9**

**LISTA LLENADA POR**

Figueroa Ramirez Diego Andres

**VOLUNTARIOS HONORARIOS**

- Gana Jeraldo Daniel Esteban

**VOLUNTARIOS ACTIVOS**

- Alvarez Molina Felipe Armando (ayud. Cap.)

- Cabezas Ayala Joaquín Ignacio

- Figueroa Ramirez Diego Andres

- Fuentes Pezoa Francisco (secretario)

- Gonzalez Figueroa Jorge Arturo

- Riquelme Jerez Marcelo Ignacio

- Silva Martinez Hector (ayud. Dir.)

**DATOS GENERALES**

**AL MANDO DEL CUERPO** : Joaquín Ignacio Cabezas Ayala (activo).

**COMPAÑÍA** : 10º Compañía

**A CARGO DE LA COMPAÑÍA** : Francisco Fuentes Pezoa

**DIRECCIÓN (CALLE)** : San Francisco

**Nº** : Frente Al 2137b

**ESQUINA DE** : Franklin

**COMUNA** : Santiago

**NATURALEZA DEL LOCAL** : Via Publica

**ORIGEN** : Plastico De Revestimiento

**CAUSA** : Falla Electrica

**RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA** : Se Trato De Fuego En Transformador Debido A Una Falla Electrica. 1-3 Santiago Queda A La Espera De 1-4 Enel

**DATOS DE EMERGENCIA**

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

### FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

### MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Ricardo	Ayala	Muñoz	16

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

### COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
10° Compañía	4	B-10	7° Compañía	0	RX-7
6° Compañía	3	Q-6			