

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-7 Llamado Electrico

FECHA DEL ACTO: 30 de Abril de 2018



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

**10ma COMPAÑÍA
"BOMBA ESPAÑA"**

ACTO: 7 PARTE: 268 ÁREA 0

"PATRIA Y TRABAJO"

MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO

" LUIS AIXALA PLUBINS " - " GUILLERMO SANTAELLA AROS "

" ALFREDO BILBAO FERNANDEZ " - " RUFINO RODRIGO RUIZ " - " RICARDO RUIDIAZ NIEVA "

MIEMBROS HONORARIOS

10ma COMPAÑÍA

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- Araya Ibarra Mauricio Leonardo (capitán)
- Lagos Ruiz Luis Felipe (tte 1°)
- Orfali Mejías Mauricio Andrés (maquinista.)
- Uribe Uribe Gabriel Ivan

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Alvarez Molina Felipe Armando (ayud. Cap.)
- Cabezas Ayala Joaquín Ignacio
- Jerez Castillo Carlos (tte 2°)
- Peralta Sáez Nicolás Héctor Eduardo (tte 3°)
- Sepulveda Fernandez Victor Hugo
- Troncoso Torres Javier Antonio
- Troncoso Montuschi Gonzalo Ignacio (ayud. Cia.)
- Troncoso Montuschi Sebastian Ignacio

FECHA

30 de Abril de 2018

HORAS DE ACTO B-10

20:47 : HORA 6-0

20:51 : HORA 6-3

21:37 : HORA 6-9

21:41 : HORA 6-10

HORAS TRABAJADAS

0 Horas con 46 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

4 : HONORARIOS

8 : ACTIVOS

TOTAL : 12

LISTA LLENADA POR

Troncoso Montuschi Gonzalo Ignacio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO	: Nicolás Héctor Eduardo Peralta Sáez (teniente Ter	COMPAÑÍA	: 10° Compañía
	cero).		
A CARGO DE LA COMPAÑÍA	: Mauricio Andrés Orfali Mejías		
DIRECCIÓN (CALLE)	: Pedro Lagos	N°	: F 668
ESQUINA DE	: Victor Manuel	COMUNA	: Santiago
NATURALEZA DEL LOCAL	: Vía Pública		
ORIGEN	: Cable De Tendido Eléctrico		
CAUSA	: Corte Se Cable		

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA: Se Trató De Corte De Cable De Baja Tensión. A La Llegada De Bomberos Se Procede A De terminar Si Cables Se Encontraban Electrizados, Siendo Esto Positivo. Se Procede A Pedir 1-4 Enel

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
N° Pisos : 0	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Sin Especificar

DAÑOS EN EL INMUEBLE (especificar).

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

No Aplica

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
-------	--------	------------------	------------------	-----------	-------

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Daniel	Sepúlveda	Álvarez	Módulo 18

OTRAS FUERZAS : Enel, Alexis Cerda, Movil 4109

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
6° Compañía	5	Q-6			