

CLAVE DE ASISTENCIA :

10-0 Incendio Estructural

FECHA DEL ACTO: 26 de Abril de 2024



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA JUANA

PRIMERA COMPAÑÍA

CONSTANCIA y DISCIPLINA

N° Mensual:14

N° Anual:77 Acto: 5 Área 0

MIEMBROS HONORARIOS DE LA INSTITUCIÓN / FUNDADORES

Sin Miembros Honorarios

VOLUNTARIOS HONORARIOS

- López Flores Felipe Andrés (Intendente)

VOLUNTARIOS ACTIVOS

- Mora Bustamante Jonathan Patricio
- Ponce Ramirez Nicolás Alejandro (Tte 2°)
- Pino Reyes Alondra Lisolet
- Gonzalez Unda Daniel Alexander (Secretario)

FECHA

26 de Abril de 2024

HORAS DE ACTO BX1

00:59 HORA DEL ACTO

01:38 HORA 6-3

03:06 HORA 6-9

03:59 HORA 6-10

5 : Cantidad Voluntarios

F. López : Conductor

16596.00 : Kilometraje

0.00 : Horas Motor

2.00 : Horas Bomba

HORAS TRABAJADAS

01 Horas con 28 Minutos.

RESUMEN DE ASISTENCIA

0 : MIEMBROS HONORARIOS

1 : HONORARIOS

4 : ACTIVOS

TOTAL : 5

LISTA LLENADA POR

Mora Bustamante Jonathan Patricio

DATOS GENERALES

AL MANDO DEL CUERPO : Comandante Alexis Rivera Dominguez. COMPAÑÍA : Comandancia

A CARGO DE LA COMPAÑÍA : Nicolás Alejandro Ponce Ramirez

DIRECCIÓN (CALLE) : La Generala, Iglesia ´el Durazno´ Parcela fundo Seguro Ley´ S/n N° : .

ESQUINA DE : . COMUNA : Santa Juana

NATURALEZA DEL LOCAL : . N° 7-3 : 0

ORIGEN : .

CAUSA : .

RELACIÓN AMPLIA DEL ORIGEN Y LA CAUSA : incendio estructural de vivienda de material ligero a la llegada de la unidad al lugar el incendio se encontraba en fase de decaimiento, se trabajo remoción de escombros y extinción de incendio.

INFORMACIÓN MEDICIONES (HAZMAT)

N°	Elemento	Medición	Observación Medición
Sin información de mediciones.			

DATOS DE EMERGENCIA

LUGAR EN DONDE SE UBICO EL INICIO DEL FUEGO(Bodega, cocina, dormitorio, etc):

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

HORMIGON ARMADO	LADRILLO	ADOBE	MADERA	ESTR. METALICA	OTROS
			X		
N° Pisos : 1	Living Comedor : 0	Baños : 0	Logia : 0	Techos : 0	Living : 0
Sala de Estar : 0	Balcón : 0	Subterráneos : 0	Comedor : 0	Estudio : 0	Oficina : 0
Dormitorios : 0	Cuarto de Cocina : 0	Bodega : 0	Patio : 0		Otros :

MAGNITUD : Grande

DAÑOS EN EL INMUEBLE / CONTENIDOS AFECTADOS(especificar).

Inmueble Totalmente Consumido Por Las Llamas.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS POR EL SINIESTRO (Por fuego, agua y/o labores de extinción).

EXISTENCIA DE MATERIALES INFLAMABLES, TÓXICOS O EXPLOSIVOS

MARCA, TIPO O MODELO DE ARTEFACTO, VEHÍCULO, ETC... CAUSANTE DEL FUEGO

IDENTIFICACIÓN OCUPANTES

Salomon Salas Yañez 9.015.334-k

FUERZAS POLICIALES AL MANDO

Cargo	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Comisaria	Movil
Sargento Segundo	Juan	Gutierrez	Colipi	.	Z9318

MOVIL MUNICIPAL

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Movil
Djarman	Santos	Soto	Rpdg55

OTRAS FUERZAS :

OTROS DATOS DE INTERES :

COMPAÑIAS ASISTENTES

Compañía	N° Asisten	Máquinas	Compañía	N° Asisten	Máquinas
Solo Asiste la Compañía					

FIRMAS RESPONSABLES

Voluntario a Cargo
Nicolás Alejandro Ponce Ramirez
Teniente Segundo

Teniente de Guardia

Responsable del Parte
Jonathan Patricio Mora